

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ OCHRANNÉHO PLEXISKLA, POLYKARBONÁTOVÝCH PŘEPÁŽEK



K čištění **POUŽÍVEJTE** pouze vodu nebo slabý mýdlový roztok nebo speciální prostředky pro čištění transparentních plastů.

K **DEZINFEKCI** doporučujeme použít **Sanytol Dezinfekční čistič**

NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla, alkalické čisticí prostředky ani čisticí prostředky na okna obsahující hydroxid amonný (čpavek) např. iron.

- Prach a nečistotu stírejte pouze mokrým nebo vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Nikdy neotírejte nasucho!
- K čištění používejte vodu nebo slabý mýdlový roztok nebo speciální prostředky pro čištění transparentních plastů.
- Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly poškrábat povrch desek.
- Nepoužívejte gumové stěrky, neboť by mohlo dojít k poškrábání povrchu desek.
- Nepoužívejte rozpouštědla, alkalické čisticí prostředky ani čisticí prostředky na okna obsahující hydroxid amonný (čpavek) např. iron.
- Neodstraňujte nečistoty z povrchu žiletkami nebo jinými ostrými předměty.
- Případné škrábance je možné zaleštit speciálními leštícími pastami určenými na leštění plexiskla.